MOKŘADY
OCHRANA A MANAGEMENT

Rychtářský

Mokřad po vykácení a vyhloubení větší mělké tůně

Tůň po zaplnění vodou 6 měsíců od realizace

U rybníka bylo strojně vyhloubeno několik mělkých tůní z důvodu podpory zejména kuňky ohnivé. Největší z tůní má 280m2, další jsou výrazně menší až drobné.

Kácení zde bylo velmi obtížné kvůli hustému porostu s propletenými větvemi. Kácení bylo prováděno mj. za účelem propojení litorálu rybníka s loukami.

Kvůli celkovému prosvětlení mokřadů a snížení zastínění budoucích tůní bylo nutné skácet i několik olší. Většina hmoty z kácení byla ukládána na hromady z důvodu podpory biotopů pro úkryt a zimování obojživelníků.

Mokřady bezprostředně navazující na Rychtářský rybník byly dlouhodobě bez jakékoliv péče. Rákosina se částečně zazemnila a většina plochy mokřadu zarostla nahusto náletovými křovinami. V roce 2012 zde členové sdružení Mokřady, se souhlasem vlastníka, provedli revitalizaci části území spočívající ve vykácení a prořezávce dřevin a ve strojním vyhloubení jedné větší a několika menších tůní.

Cílem provedených opatření je zejména podpora zdejších populací obojživelníků, zejména pak menší populace velmi ohrožené kuňky ohnivé.

Realizace dosavadních opatření byla podpořena programem Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

U tůní na podporu obojživelníků je vesměs důležitá členitost břehové linie, velký rozsah mělčin do 40 cm hloubky a nepravidelnost dna. Velmi vhodné je z tohoto pohledu použití lžíce s drapáky.