MOKŘADY
OCHRANA A MANAGEMENT

Dolní Bradlo

Plocha po vykosení a vykácení náletových dřevin.

Stejná plocha po vyhloubení mělké tůně a zaplnění vodou.

V zazemněné rákosině bylo za pomoci pásového minibagru zbudováno několik větších, ale zároveň mělkých tůní. Vytěžená zemina byla rozhrnuta do plochy v okolí tůní, bez vzniku nepřirozených valů.

Kácely se zejména náletové křoviny. Vyřezány byly pouze ty, které zasahovaly do prostoru nových tůní, nebo které by nové tůně stínily a vnášely by opad.

Aby bylo vůbec možné zahájit v lokalitě kácení, bylo nutné část plochy starých hustých rákosin vykosit. Dřevní hmota byla ponechána na místě v podobě hromad, které budou po fungovat jako zimoviště pro obojživelníky

Mokřady v zátopě a návaznosti na rybník Dolní Bradlo leží již dlouho ladem a zarostly tak zčásti terestrickou rákosinou a zčásti též dřevinami. V roce 2013 v degradované části lokality, se souhlasem vlastníka (město Jihlava), provedli členové a příznivci sdružení Mokřady první opatření ve prospěch obojživelníků. Zvláště pak na podporu kuňky ohnivé – na Vysočině jde dnes o kriticky ohrožený druh.

Managementové zásahy byly podpořeny z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Kromě větších tůní vzniklo v lokalitě i několik menších až drobných tůní. I ty jsou totiž pro kuňku a další obojživelníky velmi významné. Všechny tůně u Dolního Bradla mají nepravidelný tvar a rozrůzněné a zdrsněné dno.